

中华人民共和国 建筑工程施工许可证

编号370830202304280201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



发证机关 汶上县行政审批服务局

发证日期 2023年04月28日



全省房屋建筑和市政工程项目数据库查询网址：<http://www.sdjs.gov.cn>

建设单位	汶上开元康养发展有限公司		
工程名称	汶上县康养服务中心		
建设地址	汶上县中都社会福利中心以南，二环东路以西，特殊教育学校以北，银星东路以东。		
建设规模	60497.68 m ²	合同价格	21958.65 万元
勘察单位	中城科泽工程建设有限责任公司		
设计单位	山东文孚建筑设计有限公司		
施工单位	中儒科信达建设集团有限公司		
监理单位	山东腾龙工程项目管理有限公司		
建设单位项目负责人	孙振立	勘察单位项目负责人	宿奎聚
设计单位项目负责人	杨坤	施工单位项目负责人	杨丽丽
总监理工程师	吕华斌	合同工期	2023-05-01 至 2023-10-11
备注	1. 建设工程质量监督登记、建筑工程安全施工措施备案、建筑工程施工许可证核发合并办理。 2. 按照《关于实施人防工程施工图设计文件审查、人防工程质量监督、建筑工程施工许可流程再造的通知》（济审服发〔2020〕2号）要求，监管部门发现企业违反告知承诺制或者法律法规等有关规定的行为，及时按程序依法处理并计入相关责任主体的不良行为记录，及时反馈给审批部门，审批部门依法撤销相关决定。 3. 对被纳入不诚信名单的企业，将不允许其通过告知承诺制、容缺受理等方式办理有关手续，依法从严审批，实现“一处失信，处处受限”。 4. 附建筑工程项目明细表。		
注意事项：	1. 本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。 2. 未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。 3. 住房城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。 4. 本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。 5. 在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。 6. 建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 7. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。		

No.SF 0118940



扫描全能王 创建



表 3:

建筑工程项目明细表

工程名称:	汶上县康养服务中心						
	建筑面积/长度(平方米/米)			层数		结构类型	基础类型
单项工程名称	总面积	地上	地下	地上	地下		
3#连廊	213.04	213.04	0	3	0	框架结构	独立基础
4#连廊	213.04	213.04	0	3	0	框架结构	独立基础
康养护理综合楼北楼	5669.56	5669.56	0	5	0	框架结构	独立基础
康养护理综合楼南楼	4640.79	4640.79	0	5	0	框架结构	独立基础
1#养老公寓	3382.36	3382.36	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
2#养老公寓	3382.36	3382.36	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
3#养老公寓	3382.36	3382.36	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
4#养老公寓	3426.28	3426.28	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
5#养老公寓	3426.28	3426.28	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
6#养老公寓	3426.28	3426.28	0	6	0	剪力墙结构	独立基础
7#养老公寓	4561.86	4561.86	计入车库	5	1	框架剪力墙	筏板+下柱墩
8#养老公寓	4561.86	4561.86	计入车库	5	1	框架剪力墙	筏板+下柱墩
康养综合服务楼(老年大学)	15478.71	15478.71	0	4	0	钢框架结构	独立柱基础
配电室	260.00	260.00	0	1	0	框架结构	独立基础
门卫 1	36.99	36.99	0	1	0	框架结构	独立基础
地下车库	4435.91	107.92	4327.99	0	1	框架结构	筏板+下柱墩
总建筑面积:	60497.68 m ²	地上建筑面积: 56169.69 m ²		地下建筑面积: 4327.99 m ²			

备注:



建设单位: 汶上县康养服务中心
 设计单位: 山东中德联合建筑设计有限公司
 监理单位: 山东中德联合工程监理有限公司
 勘察单位: 山东中德联合工程勘察有限公司
 60497.68 m²
 107.92 m²